

Информация  
по предписаниям надзорных органов за 2013 год.

№ п/п	Наименование ОУ, адрес	Перечень нарушений	Сроки выполнения	Сведения о привлечении к административной ответственности и руководителей (ответственных лиц)	Меры принятые ОУ для устранения выявленных нарушений	Меры принятые ОУ для устранения нормативных требований	Сумма необходима для устранения предписания	Выделено	Выполнено %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Предписания органов Роспотребнадзора</b>									
1.	МБОУ «СОШ № 2» ул. Мира д. 85	Ограждения территории участка	01.10.2015 г. При кап. ремонте						Проведена частичная замена ограждения территории
		Косметический ремонт фасада здания	01.10.2015 г. При кап. ремонте						Не выполнено
		Протокол №335 об административном нарушении от 9.12.2013г. В помещениях цокольного этажа ощущается запах канализации	01.09.2014г.						Не выполнено
		Ученическая мебель в кабинетах № № 301, 302, 303, 307, 308, 309,310, 311, 315 стулья с нарушением целостности покрытия, требуют замена	01.10.2015г.				540,0		Не выполнено
		Покрытие полов в помещениях школы дощатое или из древесно-стружечных плит окрашены масляной краской. В кабинетах №№ 302, 303, 315, 311 целостность покрытия пола нарушена, видны щели, необходима замена	01.09.2015г.				200,0		Не выполнено
		В кабинете домоводства установлена одногнездная моечная раковина, мойка для посуды не закреплена к тумбе	25.12.2013г.				4,0	4,0	100%
		В слесарной мастерской нарушена целостность дверного блока, косяки с трещинами, штукатурка осыпается. Необходимо провести замену дверного	01.09.2014г.				40,0		Не выполнено

		блока.							
		В спортивном зале помещение для хранения спортивного инвентаря захламлено.	01.01.2014г.						100%
		По результатам инструментальных исследований измеренные параметры микроклимата не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 по параметру относительной влажности в «каб. Информатики № 211», «каб. Физики № 107»	10.12.2013г.						100%
		Предписание Роспотребнадзора №257 от 21.12.2009г. Требуется замена стульев (500 штук)	При доп. финансировании				200,0		Не выполнено
		Приобретение светильников	При доп. финансировании				76,9		13%
		Предписание Роспотребнадзора №257 от 21.12.2009г. Приобретение регулируемых комплектов ученической мебели для начальной школы (154 комп.)	При доп. финансировании				1050,0	100,0	10%
2.	Дошкольные группы	Протокол №335 об административном нарушении от 9.12.2013г. Отмостки, фундамент по периметру здания, входные крылечки (10 шт.) с нарушением целостности (выбоины, трещины), необходим ремонт	При кап. ремонте 2019 г.						Не выполнено
		Ограждение территории участка выполнено сеткой-рабицей, частично деревянный с нарушением целостности. Необходимо оборудовать металлическое ограждение территории с полосой зеленых насаждений	01.09.2019г.						Не выполнено
		Кровля здания покрыта шифером, плоская, что приводит к образованию конденсата, отсыреванию стен, стыков потолка в период дождей и таяния снега, необходимо провести ремонт кровли здания	При кап. ремонте						Не выполнено
		Козырек центрального входа здания детского сада с нарушением целостности, пропускает осадки, его площадь значительно меньше площади центрального крыльца. Необходимо провести ремонт, реконструкцию с оборудованием входной группы, а также отсутствуют козырьки над входными крылечками групп и загрузкой продуктов	При кап. ремонте						Не выполнено
		Наружные стены групп № 1, 3 нуждаются в	При кап.						Не

		утеплении, так как изначально по проекту были предусмотрены прогулочные веранды, в зимний период года стены промерзают	ремонте						выполнено
		Водопроводные, канализационные трубы изношены. Канализационные стоки периодически засоряются. В подвальном помещении имеются следы залива канализационных или талых вод. Необходимо провести ревизию системы водопровода и канализации в здании детского сада, в том числе на степень изношенности трубопроводов	01.09.2019г.						Не выполнено
		Резервные водонагреватели установлены, но не подключены	25.12.2013г.				3,7	3,7	100%
		На пищеблоке в местах присоединения у каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв	30.12.2013г.				0,3	0,3	100%
		В помещениях групповых ячеек №№ 9, 7, спортивном зале, выполнена отделка стен обоями на всю высоту, в остальных группах – окрашены панели на высоту 0,5 – 0,6 м, выше – обои, что препятствует проведению ежедневной влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами	01.08.2014г.				250,0		Не выполнено
		Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами	При кап. ремонте						Не выполнено
		Глазурованная плитка стен, керамическая плитка, выстилающая полы буфетных восьми групп, местами выщерблена, отсутствует, нуждается в замене	При доп. финансировании				440,0	176,0	40%
		Необходимо приобрести стиральную машину	При доп. финансировании				500,0		Не выполнено
		Окраска стен в группах					94,0	94,0	100%
		Замена оконных блоков в здании дошкольных групп					250,0	250,0	100%
		Замена плитки в горячем цехе дошкольных групп					160,0	160,0	100%
<b>Предписания органов надзора в области пожарной безопасности</b>									
		Замена электрического кабеля с	При кап.				13520,0		Не

		алюминиевой жилой на кабель с медной жилой.	ремонте						выполнено
--	--	---	---------	--	--	--	--	--	-----------

Исполнитель: Т.Ю. Арановская